



Sostituzione apparati D2G124 non reperibili e sostituzione apparati 5420F-24T-4XE e 5420F-48T-4XE

A seguito di una segnalazione confermata dalla casa madre Extreme Networks, gli apparati richiesti come semplice fornitura con codice **D2G124-12** non sono più reperibili.

In sostituzione si richiede in offerta i seguenti apparati analoghi dello stesso produttore Extreme Networks:

ATTREZZATURE PER L'APPROVVIGIONAMENTO:			
Part #	Qtà	Installazione/Prodotto	Descrizione
X435-8T-4S	10	X435-8T-4S 8+4 ports Data Switch	<ul style="list-style-type: none">• Extreme Networks• 8 x 10/100/1000BASE-T ports• Full / Half-Duplex (auto-sensing)• 4 x 1/2.5GBASE-X SFP uplink ports* (unpopulated)• 1 x Serial (console port RJ-45)• 1 x USB A port for external USB flash
MGBIC-LC09 compatibile	10	LC SFP module	1 Gigabit Ethernet 1000Base-LX, IEEE 802.3 SM, 1310nm Long Wave length, 10Km, LC SFP compatibile
10094	10	PWR CORD10AEUROPECEE7C15	Power Cord 10A EUROPE CEE7 IEC320-C15

Inoltre,

in merito agli apparati **5420F-24T-4XE** e **5420F-48T-4XE** si richiede che l'offerta sia modificata con apparati **5420F-48P-4XE** e alimentatori **XN-ACPWR-920W** per tutti i siti, anche per quelli dove erano indicati i 24 porte.

Il Responsabile Unità Organizzativa

Ing. Massimiliano Casali